NO. 0388 PRO Wear CARE sweatshirt | hoodie | zip

Beskrivelse (målt i cm)	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
A: ½ brystvidde	48	51	54	58	62	65	68	72	76	80
E: Forlængde - fra højeste skulder punkt	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
H: Skulder til skulder mål	45	46,5	48	50	52	54	56	58	60	62
K: Ærmelængde - lang	63	64	65	66	67,3	68,6	69,9	70,3	70,7	71,1
L: ½ overarmsvidde	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,7	25,9	27,1	28,3	29,5

Sådan måler du



Tolerance i cm

A	E	H	K	K2	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1	1

Målene i et produktmåleskema refererer til mål foretaget direkte på tøjet. Spred tøjet fladt ud på en jævn overflade uden at strække tøjet. Tag mål som vist angivet med pile og vælg den størrelse, der passer. Det bedste resultat opnås ved brug af målebånd. Tolerancerne i måleskeaet er baseret på, når varen modtages fra ID® og ikke efter vask. Vi tager forbehold for fejl og mangler i skemaet. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere vejledning i brugen af vores produktmåleskema på support@id.dk eller tlf.: +45 97492144