

NO. 0311 PRO Wear T-shirt | I/æ



Beskrivelse (målt i cm)	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
A: ½ brystvidde	49	51	53	56	59	63	67	71	75	79
E: Forlængede - fra højeste skulder punkt	69	71	73	75	77	79	81	82	83	84
H: Skulder til skulder mål	46	48	50	53	56	60	64	68	72	76
K: Ærmelængde - lang	59	60	61	62	63	64	64	64	65	65
L: ½ overarmsvidde	22	23	24	25	26	26	27	27	28	28

Sådan måler du



Tolerance i cm

A	E	H	K	K2	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1	1

Målene i et produktmåleskema refererer til mål foretaget direkte på tøjet. Spred tøjet fladt ud på en jævn overflade uden at strække tøjet. Tag mål som vist angivet med pile og vælg den størrelse, der passer. Det bedste resultat opnås ved brug af målebånd. Tolerancerne i måleskemaet er baseret på, når varen modtages fra ID® og ikke efter vask. Vi tager forbehold for fejl og mangler i skemaet. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere vejledning i brugen af vores produktmåleskema på support@id.dk eller tlf.: +45 97492144